TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	**323-14065**
Artikel/Modell	**SARO Kühltisch 2 Türen, Modell VIVIA S 901 S/S TOP PRO**
GTIN	**4017337070930**

- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl**
- **2 Türen**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Roste: 2 x B 530 x T 335 mm**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolation: 45 mm**
- **Rippenverdampfer**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temperaturbereich: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,820 kW**
- **Innenmaße: B 810 x T 585 x H 456 mm**
- **Außenmaße: B 900 x T 700 x H 870-890 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 215/150 L**
- **Gewicht (netto/Brutto): 72/83 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ bis E)**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-14065**

Artikel/Modell **SARO Kühltisch 2 Türen, Modell VIVIA S 901 S/S TOP PRO**

GTIN **4017337070930**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY